

## Cuchilla de torneado para rosca hembra

**Características:** Metal duro P25/P30, conforme a la norma de fábrica, derecha, 60°.



**WILKE**



Vástago ■	mm	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	32 x 32	
Longitud total	mm	140	160	180	210	250	300	
Ø de perforación mínimo	mm	24	30	36	45	55	70	
<b>2895</b>	<b>WILKE</b> €	<b>22,95</b>	<b>25,08</b>	<b>29,55</b>	<b>32,94</b>	<b>41,88</b>	<b>53,58</b>	(W266)
Ref.		...0001	...0003	...0005	...0007	...0009	...0011	

## Cuchilla de torneado para rosca macho

**Características:** Metal duro P25/P30, conforme a la norma de fábrica, derecha, 60°.



**WILKE**



Vástago ■	mm	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	32 x 32	
Longitud total	mm	100	110	125	140	160	180	
<b>2895</b>	<b>WILKE</b> €	<b>17,10</b>	<b>18,48</b>	<b>22,46</b>	<b>25,55</b>	<b>30,94</b>	<b>38,64</b>	(W266)
Ref.		...0013	...0015	...0017	...0019	...0021	...0023	

## Soporte para cuchilla de torno

**Características:** El soporte se encuentra ranurado en sentido contrario de forma que con poca presión sea posible conseguir una sujeción firme y segura de los vástagos redondos.

**Aplicación:** Para el alojamiento de cuchillas de torno con vástago redondo y cuchillas de torno redondas. Con este soporte de acero es posible ajustar de forma exacta las profundidades de perforación.

**WILKE**

para vástago Ø mm	altura/anchura x longitud mm	WILKE	
		2897 €	Ref.
6	10 x 70	190,87	...0001
8	12 x 80	209,37	...0003
10	14 x 85	240,14	...0005
12	16 x 90	252,44	...0007
16	20 x 100	307,89	...0009
20	25 x 110	369,48	...0011



## Portaherramientas de cambio rápido

para un cambio rápido de las herramientas con precisión de repetibilidad garantizada por debajo de 0,01 mm diríjase a  3/81.



ORIGINALMULTI SUISSE