

## Gramil

**Características:** de metal ligero con superficie templada y tope.  
Con tornillo de retención.

**Aplicación:** para marcar de forma sencilla piezas.

4447 Sin medidor de grados.

4445 Con medidor de grados.

Rango de medición mm	Peso kg		fortis		Ref.
	4447	4445	€	€	
200	0,19	0,25	27,65	94,96	...0200
250	0,21	0,28	30,69	98,96	...0250
300	0,23	0,31	31,44	102,77	...0300
			(W112)	(W112)	



4447



4445

## Gramil para marcar con rodillo

**Características:** escala en cromado mate, con tornillo de retención y punta templada e intercambiable. Se suministra con punta templada.

**Aplicación:** para marcar de forma sencilla piezas.

Rango de medición mm	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior mm	format		Ref.
			4824	€	
200	1/20	1/128	44,40	...	0200
400	1/20	1/128	81,02	...	0400
Punta de recambio	-	-	5,90	...	0410
			(W112)		



**format**  
professional quality

## Pasta de retoque

**Aplicación:** para verificar la calidad de superficies. Aplicar la pasta sobre las piezas mecanizadas y mover éstas una encima de la otra. La uniformidad de la capa de tinta da información sobre la calidad de mecanizado.

Características	Contenido		U.E.	diamant		Ref.
	g	Color		4807	€	
Tubo	60	azul	12	12,54	...	0080
Bote	225	azul	1	22,19	...	0250
				(W112)		



4807 0080



4807 0250

**diamant**<sup>®</sup>

## Spray y fluido para marcar

**Características:** se seca rápidamente, no refleja, con buena adherencia y se puede eliminar fácilmente.

**Aplicación:** para el marcado de puntos de mecanizado en superficies de metal. Aplicar o rociar una capa delgada, poner a secar por poco tiempo, realizar los trabajos de trazado y eliminar de nuevo con el pulverizador de disolvente.

Características	Contenido		U.E.	diamant		Ref.
	ml	Color		4808	€	
Bote de spray	400	azul	12	a consultar	...	0400
Lata	500	azul	1	a consultar	...	0500
Bote de spray	400	rojo	12	a consultar	...	1400
Lata	500	rojo	1	a consultar	...	1500
				(W109)		



4808 0400



4808 0500

**diamant**<sup>®</sup>

## Rotulador para marcar

**Características:** se seca rápidamente, no refleja, con buena adherencia y se puede eliminar fácilmente.

**Aplicación:** para el marcado exacto de puntos de mecanizado en superficies de metal. Aplicar una capa delgada, poner a secar por poco tiempo, realizar los trabajos de trazado y eliminar de nuevo con el pulverizador de disolvente.

Color	diamant		Ref.
	4810	€	
azul	16,63	...	0001
	(W112)		



**diamant**<sup>®</sup>